

Barranquilla, 18 de agosto de 2023

Señor (a):
JAIDER MOLINA DAZA
secretariadeobraspublicas@soledad-atlantico.gov.co

Póliza 426217 Radicado 53411241

ASUNTO: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Teniendo en cuenta la solicitud expresa del usuario en el requerimiento presentado, en el sentido de que le sea notificado lo resuelto por la empresa por medio de correo electrónico; en cumplimiento con lo establecido en el Art. 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, anexamos al presente copia íntegra y auténtica del OFICIO DGC-EXT 13 314-2023, expedido el día 18-08-2023 mediante el cual se resuelve petición presentada ante la empresa el día 28-08-2023 radicado bajo consecutivo No. 53411241. Se advierte que contra el presente comunicado no procede recurso alguno por tratarse de un acto de trámite. La presente notificación se entenderá surtida el día de recibo del presente oficio.

Cordialmente,



ALEJANDRA FERRER JARAMILLO
Abogada PQR
Gerencia Comercial

OFICIO DGC EXT 13 314 2023

Barranquilla, 18 de agosto de 2023

Señor (a):
JAIDER MOLINA DAZA
secretariadeobraspublicas@soledad-atlantico.gov.co

Póliza 426217 Radicado 53411241

En respuesta al radicado No. S.O.P. -0440-23

Cordial saludo,

La SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P., en consideración a su petición recibida, el día 28 de julio de 2023, procede a informarle lo siguiente:

CR 15 entre calle 53B1 Y 53B

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CR 14B entre calle 53b y 49C

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 110 mm PEAD en acera par y 110 mm PEAD en acera impar y en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. Se recomienda reubicarla en caso de encontrarse en zona de pavimentación ubicándola en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CL 49C entre CR 14A Y 14C1

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 90 mm PEAD en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. Se recomienda reubicarla en caso de encontrarse en zona de pavimentación ubicándola en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CL 50 entre CR 14B Y 14F2-

En el sistema evidencia la existencia de tuberías de 110 mm PEAD y 12 HD. En zona de pavimentación la cual se encuentran trabajando de manera adecuada.

CI 50B, entre 14F2 Y 15C

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 90 mm PEAD en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. Se recomienda reubicarla en caso de encontrarse en zona de pavimentación ubicándola en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

Cr 15C entre CL 50B Y 49C-

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CL 49C entre CR 15c y 15E-

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CR 15E entre CL 49C Y 48-

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CL 48 entre CR 15E Y 24-

Actualmente en esta dirección existen tuberías de 8 PVC, 3 PVC en zona de pavimentación. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que las tuberías sean reemplazadas por tuberías de 400 mm PEAD, 110 mm PEAD respectivamente ubicándolas en zona de andén para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría de la instalación de las nuevas redes.

CR 14D2 entre CL 50 Y 51-

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

CR 14F entre CL 50 Y 48A-

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

Cancha Antonio Nariño (localizada entre CR 14D1 Y 14D2 Y CL 51 Y 51B)

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona

de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

Cancha villa Estefany (localizada entre CR 14F Y 14F1 Y CL 48B Y 49A)

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

Zona verde en la Alianza (localizada en la CL 49C entre CR 15B y 15E)

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

Zona verde en Normandía (localizada CR 15E entre CL 48 Y 49C).

Actualmente en esta dirección existe una tubería de 3" PVC en zona de pavimentación la cual se encuentra trabajando de manera adecuada. En caso de trabajos de pavimentación, se recomienda que la tubería sea reemplazada por tubería de 90 mm en PEAD ubicándolas en zona de andén y acometidas en contra encamisarlas con tubería Conduit para garantizar la estabilidad de la inversión por pavimentación, es importante que soliciten a Triple A la interventoría o asesoría de estos trabajos de instalación de las nuevas redes.

De esta manera damos por atendida su petición.

Le recordamos que puede hacer uso de nuestros medios no presenciales: Línea Única de Atención al Cliente 116, correo electrónico cliente@aaa.com.co; chat, al cual se tiene acceso ingresando a la página web www.aaa.com.co y la APP de clientes: TRIPLEAPP, a través de los cuales puede registrar las solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias.

En Triple A trabajamos para mejorar cada día, por favor, escanea el siguiente QR o accede al enlace <https://forms.gle/9ya94RpXT6gSnon17> y cuéntanos a través de una breve encuesta que tan satisfecho se encuentra con la respuesta emitida en la petición, queja o reclamo realizada.



Atentamente,



ALEJANDRA FERRER JARAMILLO

Abogada PQR
Gerencia Comercia